Пневмоцилиндр 1012-D-S



Крепление на стяжках



Пневмоцилиндр 1022-D-S



Обозначение пневмоцилиндра	D mm	D1 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	d3 Mm	d4 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	h mm	h1 mm	m mm	A mm	B mm	K mm	K1 mm	K2 mm	S(ход) mm
1012-32-S	32	28	12	K1/8" M10x1	M10x1,25		M5	20	18	18		10	3	10	34	46	92	139		10-320
1022-32-S						M6					15								119	
1012-40-S	40	45	14	K1/4" M12x1,5	M12x1,25		M6	24	20	20		12	3	12,5	42	56	98	151		10-400
1022-40-S						M8					18								127	
1012-50-S	50	52	18	K1/4" M12x1,5	M16x1,5		M8	32	24	24		12	3	12,5	52	70	106	173		10-500
1022-50-S						M12x1,2					24								141	
1012-63-S	63	52	18	K1/4" M12x1,5	M16x1,5		M8	32	24	24		12	3	12,5	60	78	106	173		10-600
1022-63-S						M16x1,2					24								141	
1012-80-S	80	65	25	K3/8" M16x1,5	M20x1,5		M8	40	28	28		13	5	15	75	92	120	199		10-800
1022-80-S						M16x1,5					32								159	
1012-100-S	100	65	25	K3/8" M16x1,5	M20x1,5		M10	40	28	28		13	5	15	92	115	120	201		10-1000
1022-100-S						M24x1,5					32								161	
1012-125-S	125	75	32	K1/2" M18x1,5	M27x2		M12	54	30	30		13	5	17,5	110	140	130	230		10-1000
1022-125-S						M24x2					48								176	
1012-160-S	160	85	40	K1/2" M18x1,5	M36x2		M16	72	33	33		17	8	17,5	140	180	130	255		10-1200
1022-160-S						M30x2					60								183	
1012-200-S	200	85	40	K3/4" M24x1,5	M36x2		M20	72	40	40		24	8	20	172	220	142	279		10-1200
1022-200-S						M30x2					60								207	
1012-250-S	250	115	56	K3/4" M24x1,5	M42x2		M20	84	50	50		30	8	20	215	280	160	319		10-1200
1022-250-S						M42x2					84								235	
1012-320-S	320	135	56	K1" M30x2	M48x2		M24	96	67	67		45	10	25	265	350	180	373		10-1200
1022-320-S						M48x2					96								277	
1012-360-S	360	160	80	K1" M30x2	M64x3		M24	120	120	80		70	40	35	300	390	180	450		10-1200
1022-360-S						M64x3					100								330	